

AGENCE
NATIONALE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES





AUGAN - 56006

Pont le Sapin Vert



Le carnet de santé en résumé

La bonne gestion des ouvrages nécessite la parfaite connaissance de ce patrimoine et de ses caractéristiques techniques, sa surveillance et une évaluation régulière de son état afin d'optimiser et de programmer son entretien et les indispensables réparations.

Le carnet de santé des ouvrages répond à cette exigence de suivi sur « le temps long » en garantissant le transfert de connaissance au fil du temps.

Il n'y a pas de format « normalisé » pour le carnet de santé et sa composition peut varier suivant la typologie des ouvrages : ponts à tablier, buses, ponts voûtes, cadres et portiques, ouvrages de soutènement... Cependant, les informations suivantes représentent les « constantes » que l'on souhaite retrouver.

1. Description générale de l'ouvrage

Données administratives et données générales relatives à la localisation de l'ouvrage et à son environnement, date ou période de construction.

4.Suivi des actions de surveillance

Cette partie permet au gestionnaire de programmer et suivre les différentes actions de surveillance, telles que les visites périodiques et inspections spécialisées, et de reporter les préconisations (actions de diagnostic et de maintenance à prévoir) qui pourront être faites par des bureaux d'études.

5.Suivi des actions de diagnostic et de maintenance

Cette partie rassemble les préconisations d'entretien courant, de diagnostics préalables ou de travaux telles qu'elles peuvent résulter des actions de surveillance. A partir des échéances recommandées et suivant sa stratégie en tenant compte de ses moyens et des contraintes d'exploitation, le gestionnaire sera en mesure de les programmer et de mentionner les dates effectives de réalisation ; il disposera ainsi d'une traçabilité des actions engagées sur l'ouvrage.

Annexe: Cette annexe comprend les constats annuels successifs qui seront réalisés par le gestionnaire à la suite du constat annuel de démarrage.


2. Description technique

Données fonctionnelles et techniques : largeur des voies, type d'ouvrage et de matériaux, caractéristiques techniques...

3. Constat annuel de démarrage

Il s'agit de la visite de reconnaissance réalisée dans le cadre de France Relance. Ce constat porte sur les défauts visibles les plus évidents, en particulier ceux qui nécessitent une action immédiate. Des mesures de sécurité immédiates peuvent en résulter lorsque les défauts constatés impactent la sécurité des usagers circulant sur et/ou sous l'ouvrage. Des préconisations générales sont fournies. Ce constat rassemble également des informations utiles à la préparation des visites d'évaluation périodiques ou des inspections détaillées éventuellement nécessaires.

1.Description générale de l'ouvrage Pont Voûte



Données administratives	
Nom usuel	Pont le Sapin Vert
Identifiant National	{7D9F8FE4-4885-4C9B-89EC-8916CE4550A5}
Groupe d'Ouvrages	Aucun

Convention de gestion	Non
Gestionnaire principal	Commune
Dossier d'ouvrage existant	Non

Communes limitrophes

Données de localisation			
Latitude, Longitude	47.912197510267745		-2.284764910327527
Voie de rattachement		Route, VC 202	
Obstacle principal franchi		Cours d'eau,	L'Oyon

Données d'usage	
Période construction estimée	Avant 1950
Panneau PTAC* (T)	Aucun
Réseaux concessionnaires visibles	Eau,Autre

^{*} Poids Total Autorisé en Charge

2. Description technique de l'ouvrage Pont Voûte





Structure		
Nombre de travées	1	
Matériau voûte	Maçonnerie de pierres	
Remblai de couverture	Non	
Épaisseur du remblai	Non applicable < 1 m	
Présence d'un élargissement	Oui	
Type d'élargissement	Structure directement appuyée sur le tablier	

Murs contigus	Oui
Type de murs	Mur poids
Matériau principal	Maçonnerie de pierres
Appuis en rivières	Oui
Tirant d'eau	≥ 50 cm
Nombre	2

Renforcements	Non
---------------	-----

Géométrie - Équipements	
Ouverture principale (m)	4
Longueur totale (m)	5
Largeur utile (m)	6,1
Tirant d'air maximal	< 4m

Type de DR* droit	Garde-corps
Type de DR* gauche	Garde-corps

Largeur du trottoir droit (m)	0,8
Largeur du trottoir gauche (m)	0,8
Largeur de la chaussée (m)	4,6

*DR : dispositif de retenue

3. Constat année de démarrage (N0) Pont Voûte

Date de la visite initiale : 14 juin 2022 13:06

Structure	
Accessibilité	Visible en totalité
Précisions	Aucune
Niveau de défaut	4
Dácollament des deux handeaux : 5 à 6	Disjointoiement de la base des culées et
Décollement des deux bandeaux : 5 à 6 cm à l'aval, 3 à 4 cm à l'amont.	Disjointoiement de la base des culées et des murs en retour.

Équipements	
Niveau de défaut	2
	Pas d'image disponible
Dégradation des quarts de cône par végétation et affouillement.	

Movens	d'accès	conseillés	

Aucun

Problème de sécurité immédiate sur l'ouvrage

oui_defaut_equipement,oui_defaut_majeur _structure

Mesures de sécurité immédiate proposées

Installer une voie unique centrée sur la voûte accompagnée d'une limitation de tonnage à 3,5 t. Mettre en place une signalisation alertant les usagers de la rupture de niveau en extrémité des trottoirs. Evacuer les éléments de bordure descellés.

Légende des niveaux de défaut

NV	Non visité
4	La structure est altérée par un défaut majeur
3	La structure est altérée par un défaut significatif
2	Au moins un défaut pouvant altérer la structure
1	Bon état général

Appréciation globale de l'ouvrage

Ouvrage dont la structure est altérée par un défaut majeur

- Poursuivre la surveillance régulière en veillant aux évolutions éventuelles
- · Adapter et poursuivre l'entretien courant
- Prévoir de réaliser des travaux d'entretien curatifs à brève échéance (1 à 3 ans)

Dans le cas de défauts affectant la structure, l'attention du gestionnaire est attirée sur la nécessité d'effectuer un diagnostic précis de la cause des défauts afin de définir et de prioriser des travaux de réparation.

Commentaire

4

L'ouvrage est à surveiller. L'analyse du dossier technique de l'ouvrage, s'il existe, peut être utile. Présence de végétation à proximité de l'ouvrage. Rupture de niveau en extrémité de trottoir avec descellement d'une bordure à ce niveau

4. Suivi des actions de surveillance

Surveillance et préconisations associées : Entretien Courant (EC) / Investigations/Etudes (IE) / Travaux (T)

Action à prévoir	Echéance programmé	Date effective d'interventio	Note d'évaluation	Intervena nt	Signature intervenant	Problèm e de	e de			Remarques
picvon	е	n	(éventuelle)			sécurité	EC	IE	Т	
Constat annuel	2022	14 juin 2022 13:06	-	Apave	Signé		-	-	-	Cf constat annuel de démarrage

5. Suivi des actions de diagnostic et de maintenance

Entretien courant (EC)

Actions à prévoir	Date de la préconisati on	Origine de la préconisati on	Echéanc e	Date de réalisation de l'action	Intervenant	Signature intervenant	Remarques éventuelles

Investigations - Etudes (IE)

Actions à prévoir	Date de la préconisati on	Origine de la préconisati on	Echéanc e	Date de réalisation de l'action	Intervenant	Signature intervenant	Remarques éventuelles

Travaux (T)

Actions à prévoir	Date de la préconisati on	Origine de la préconisati on	Echéanc e	Date de réalisation de l'action	Intervenant	Signature intervenant	Remarques éventuelles

ANNEXE Constats annuels